

Wałbrzych, 19.12.2017 r.

W/N.5183.2640.2017.PD

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APM”
ul. Saperów 5, 58 – 100 Świdnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2017 r. (data wpływu: 29.11.2017 r.) w sprawie uzgodnienia kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego przy **ul. Armii Krajowej 16 w Żarowie**, informuję, że tut. Urząd zajął stanowisko w sprawie pismem W/N.5183.2623.2016.PD z dnia 10.11.2016 r. Uzgodniono wówczas następujące rozwiązania: płaszczyzna podstawowa – kolor Madeira 5 Ceresit, detal architektoniczny – kolor Madeira 2 Ceresit.

W związku z kolejnym pismem w sprawie, zawierającym prośbę o udzielenie zgody na zastosowanie farb innego producenta, informuję, że dopuszcza się taką zmianę. W celu zweryfikowania rozwiązań kolorystycznych należy przedstawić próbne wymalowania – do zatwierdzenia przez służby konserwatorskie.

Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiotowy budynek figuruje w wykazie zabytków nieruchomych oraz zlokalizowany jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego. Elementy wpływające na odbiór estetyczny budynku oraz układu – w tym sposób opracowania elewacji nieruchomości oraz kolorystyka – podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej.

Z up. Doinusińskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
A. Nowakowska-Ciuchera
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera
st. Inspektor
Delegatura w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat 207219-33641-1-R
2. a/aPD

Wałbrzych, 10.11.2016 r.

W/N.5183.2623.2016.PD

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ulicy Armii Krajowej 16
ul. Armii Krajowej 16,
58 – 130 Żarów

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.11.2016 r. (data wpływu: 10.11.2016 r.) w sprawie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy **ul. Armii Krajowej 16 w Żarowie**, informuję, co następuje.

Tut. Urząd opiniuje pozytywnie zamierzenie budowlane w następującym zakresie:

- skucie zwietrzałych tynków oraz uzupełnienie tynków (zalecenie konserwatorskie warunkujące realizację prac: należy zastosować tynki cementowo – wapienne),
- wymalowanie elewacji (płaszczyzna podstawowa – kolor Madeira 5 Ceresit, detal architektoniczny – kolor Madeira 2 Ceresit).
- montaż nowych obróbek blacharskich gzymsów z blachy ocynkowanej.

Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego. Elementy wpływające na odbiór estetyczny układu – w tym sposób opracowania elewacji nieruchomości i ich kolorystyka – podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej.

Z op. ...
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Piek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

- ①. Adresat 160131-84006-7-R
2. a/aPD

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APM” 160131-84001-7-R